

彰化縣政府 函

地址：50001彰化縣彰化市中山路2段416號
辦公地址：50094彰化市公園路一段409號
承辦人：洪梓蔚
電話：(04)753-2643
傳真：(04)727-1635
電子信箱：a720170@email.chcg.gov.tw




受文者：社團法人台灣省土木技師公會

發文日期：中華民國107年1月31日
發文字號：府水保字第1070033416號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關本縣106年度水土保持計畫施工常見缺失，詳如說明，請照查。

說明：

- 一、依據本府106年度水土保持計畫施工監督檢查成果報告辦理。
- 二、本府106年度水土保持計畫施工監督檢查常見缺失如下：
 - (一)開發範圍界樁設施不明顯或不完整。(22.5%)
 - (二)災害搶救小組未於明顯處張貼。(15.5%)
 - (三)施工告示牌資料依相關異動更新。(11.3%)
 - (四)臨時防災設施未先施作、土方暫置區未依計畫施作、聯外排水未施設造成臨時防災設施無功能性。(8.5%)
- 三、請周知貴公會成員，於承辦本縣水土保持計畫監造技師時應注意上述缺失並依水土保持計畫審核監督辦法第25條規定於監造紀錄完整記載以維護自身權益。
- 四、副知本府水土保持計畫施工檢查委外單位，請於107年度針對常見缺失加強檢查。



正本：社團法人臺灣省水土保持技師公會、中華民國大地工程技師公會、社團法人台灣
省水利技師公會、社團法人台灣省土木技師公會

副本：臺中市水土保持技師公會

2018-01-31
11:12:37

本案依分層負責規定授權主管處長決行

裝

訂



線