

桃園市政府水務局 函

地址：33043桃園市桃園區成功路一段32號
6樓

承辦人：股長 徐裕淳

電話：03-3033688#3778

傳真：03-3374285

電子信箱：10002997@mail.tycg.gov.tw

受文者：社團法人臺灣省土木技師公會

發文日期：中華民國111年12月2日

發文字號：桃水坡字第11100959351號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：缺失統計 (376736000G_11100959351_ATTACH1.pdf)

主旨：有關本市111年8月至10月山坡地水土保持施工暨完工檢查
缺失統計案，請轉知所屬會員加強落實監造責任，詳如說
明，請查照。

說明：


- 一、依據社團法人中華民國大地工程技師公會11111月30日日華
大地技字第0011102431號函辦理。
- 二、查來函施工檢查缺失情形如下，提供貴公會轉知所屬會員
擔任本市監造技師監督檢查事項參考：
 - (一)植生工程未施作。
 - (二)告示牌資料有誤。
 - (三)臨時性防災措施未依計畫施作。
- 三、旨案完工檢查未達完工標準計有3件(比率15%)，依水土保持
計畫審核監督辦法第32條第2項規定：「...(略以)，應
由技師簽證監造者，並應檢附承辦監造技師簽證之竣工檢
核表」，請轉知所屬會員擔任監造技師時應確實填寫竣工
檢核表，以免誤觸技師法。

臺灣省土木技師公會
111.12.02
收文號: 5436

四、本局每季執行山坡地水土保持施工暨完工檢查缺失統計，
針對施工檢查不符案件提高檢查頻率，並於年度核算相關
缺失納入後續監督管理檢討。

正本：社團法人中華民國大地工程技師公會、社團法人臺灣省水土保持技師公會、社團
法人台灣省水利技師公會、社團法人臺北市水土保持技師公會、社團法人臺灣省
土木技師公會、台北市土木技師公會、社團法人新北市水土保持技師公會、社團
法人台北市水利技師公會、社團法人桃園市土木技師公會

副本：



裝

訂

線



附 件

110 年度桃園市山坡地水土保持施工暨完工檢查委託技術服務案

111 年 8 月至 10 月份水土保持施工監督檢查及完工檢查缺失統計表

完成項目		數量	
施工中檢查案		87 件	
停工中檢查案		3 件	
完工檢查案		20 件	
檢查缺失項目	數量	所占比例	主要原因
施工中檢查 實施與計畫或規定不符 (詳表一)	4 件	4.4%	1>告示牌已設置但資料有誤。 2>臨時性防災措施未施作或未依計畫施作。 3>永久性防災措施未施作或未依計畫施作。 4>植生工程尚未施作。
未達完工標準 (詳表二)	3 件	15%	1>竣工銘牌不合格。 2>排水溝不合格。 3>擋土牆不合格。 4>景觀植栽工項不合格。 5>集水井不合格。

表一、水土保持施工監督檢查缺失案件表

項次	案件名稱	水土保持義務人	監造技師	檢查日期	缺失項目(實施與計畫或規定不符事項及改正期限)
1	桃園市復興區羅浮段 211 地號等 11 筆土地申請「巴陵配電桿憲改建輸電鐵塔工程(巴陵#3-1、#3-2、#4-2、#22-1、#22-2、#23-1、#23-2、#25-1、#25-2、#79-1、#79-2、#80-1、#80-2、#143-1、#143-2、#144-1、#144-2、雪霧閣#1、#2)」簡易水土保持申報書	台灣電力股份有限公司		111.08.11	植生工程未施作 告示牌資料有誤
2	桃園市龜山區塔寮坑段 235 地號等 18 筆土地住宅新建工程(含 238 地號等 10 筆部分土地新建私設通路)水土保持計畫(第一次變更設計)	陳本昌	蔡明文/社團法人桃園市土木技師公會	111.08.15	臨時性防災措施未依計畫施作 (排水設施)
3	桃園市楊梅區長紅段 35-12 地號土地廠房新建工程水土保持計畫	文聯實業有限公司	蔡明文/社團法人桃園市土木技師公會	111.09.21	臨時性及永久性防災措施未施作 (滯洪沉砂設施)
4	桃園市龜山區塔寮坑段 235 地號等 18 筆土地住宅新建工程(含 238 地號等 10 筆部分土地新建私設通路)水土保持計畫(第一次變更設計)	陳本昌	蔡明文/社團法人桃園市土木技師公會	111.09.23	臨時性防災措施未依計畫施作 (排水設施)

表二、水土保持完工檢查缺失案件表

項次	案件名稱	水土保持義務人	監造技師	檢查日期	缺失項目(未達完工標準)
1	桃園市楊梅區梅園段 138、140、141、142、143、144、145、148、149、150、151、156、165、188、273 地號等 15 筆土地申請變更編定為宗教用地使用之水土保持計畫	社團法人一貫道寶光建德天元基金會 (代表人:林再錦)	楊維和/社團法人台灣省水土保持技師公會	111.08.17	排水溝不合格 景觀植栽工項不合格
2	桃園市楊梅區二重溪段 310、310-5(部分)、310-6、310-8(部分)地號等 4 筆土地農地整坡作業暨農路新建工程暨 308-42 地號(部分)聯外排水使用水土保持計畫	葉裕記	王凱立/社團法人台灣省水土保持技師公會	111.08.23	竣工銘牌尚未完成 擋土牆不合格 集水井不合格
3	桃園市復興區彌榮段 1 地號、巴陵段 1894-18、1894-20、1894-96、1983 地號土地「巴陵時光步道串聯整建工程」簡易水土保持申報書	桃園市政府風景區管理處		111.09.08	截水溝不合格 集水井不合格