

社團法人臺中市土木技師公會 函

地址：臺中市北區崇德路一段 629 號 B 棟 5 樓之 1

電話：04-22378968#15

傳真：04-22375789

承辦人：傅小姐

220 新北市板橋區三民路二段 37 號 12 樓 A3

受文者：台灣省土木技師公會

發文日期：中華民國 105 年 08 月 12 日

發文字號：(105) 中土結收字第 039-02 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如說明二

主旨：本會訂於 105 年 9 月 10 日（星期六）上午 9 時舉辦「從台南維冠大樓事件談倒塌原因及對策研討會」，竭誠歡迎各產、管、學術界及相關專業領域人士共襄盛舉，敬請查照。

說明：

- 一、本研討會舉辦地點為社團法人臺中市土木技師公會（台中市北區崇德路一段 629 號 B 棟 5F 之 1）。
- 二、本研討會報名人數限制為 50 人額滿為止，截至日期為 105 年 08 月 22 日，報名方式詳如附件。

正本：台灣省土木技師公會、台北市土木技師公會、新北市土木技師公會、桃園縣土木技師公會、台南市土木技師公會、高雄市土木技師公會

理事長 吳亦閔

台灣省土木技師公會
105. 8. 16
收文號: 3970

社團法人臺中市土木技師公會

從台南維冠大樓事件談倒塌原因及對策

日期：中華民國 105 年 8 月 12 日 發文：(105)中土結發字第 039-01 號

- 一、主辦單位：社團法人中市土木技師公會 結構及地質審查委員會
二、講習對象：全體會員及營建工程相關產、官、學界人士或從事人員。
三、講習目的：為增進技師在執行耐震能力初評等應用及操作實務。
四、舉辦日期及課程表：105 年 9 月 10 日（星期六）09:00 ~ 12:00。

時間	講題	主講人	主持人
08:30~08:50		報 到	
08:50~09:00	致 詞	理事長 吳亦閣	
09:00~10:00	從倒塌後樣態探討倒塌原因及單跨結構設計	陳正平 技師	輔導理事 林育信 技師
10:00~10:20	休 息（提供點心）		
10:20~11:40	建築結構傳力路徑細部檢核	陳正平 技師	主委 許庭偉 技師
11:40~12:00	交流時間		教育訓練執行長 陳少宏 技師

五、講習會地點：

台中市北區崇德路一段 629 號 B 棟 5 樓之 1

六、費用：本會會員免費、非會員 500 元。

七、報名及繳款方式：

- (1) 會員可以電話、傳真、email 報名。
(2) 非會員請至郵局劃撥，帳號：22770700，戶名：社團法人臺中市土木技師公會，請於劃撥通訊欄註明：參加【9/3 從台南維冠大樓事件談倒塌原因及對策】，並將報名表連同匯款單一併傳真至 04-22375789 社團法人臺中市土木技師公會辦理。
(3) 即日起受理報名至 8/22（一）截止，依報名順序額滿為止，預定 50 人；人數未達 20 人，暫緩辦理。

八、聯絡電話：(04) 22378968#15 傅小姐。

九、說明：本課程已申請技師換照積分中，為配合工程會節能減碳，無紙本研習證明，全程參與者資料上傳工程會網站，可至「技師及技術顧問機構管理資訊系統」查詢個人積分。

理事長 吳亦閣

社團法人臺中市土木技師公會

從台南維冠大樓事件談倒塌原因及對策(105.09.10)

會員證號／姓名	身分證字號		餐食	☐ 素
會員證號：	聯 絡 電 話	日：	手機：	
	通 訊 處			
姓 名：	積 分 科 別	☐ 土木工程 ☐ 水利工程 ☐ 結構工程 ☐ 大地工程（請擇一）		
	發票抬頭：	統編：		

◎即日起至 8/22（一）截止，將報名表傳真至 04-22375789 辦理，依報名順序額滿為止，預定 50 人。